

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 10月份 月報總表

運轉期間：2022/10/01~2022/10/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 本月份 木質廢棄物共 2374.98 公噸 本月份 金紙共 7.16 公噸 本月份 環保局水肥篩渣共 1.38 公噸 本月份 環保局居檢專案共 37.50 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,783.40 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 891.28 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,998.24 公噸 八里區 垃圾進廠量: 541.56 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,050.72 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,333.06 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 5,903.78 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,204.66 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 3,617.32 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,785.16 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 372.66 公噸 石門區 垃圾進廠量: 76.10 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 293.14 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 97.04 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 環保局居檢專案: 37.50 公噸 環保局水肥篩渣: 1.38 公噸 淡水專案-暫置回運: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 0.00 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 29,369.14 公噸 本年度累計甲方交付量: 98,578.26 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 4,951.74 公噸 本年度累計乙方自收量: 22,635.08 公噸 本月 垃圾進廠總量: 34,320.88 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 31.88 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 65.24 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,164.12 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,501.09 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,709.24 公噸 合計垃圾處理量: 36,374.45 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 9,120.35 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,613.19 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,569.08 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,663.11 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 121,803.81 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 18,077.61 MWH	
	售電量	本月總售電量: 14,838.89 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,238.72 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2022/10/01~2022/10/31 14,791.20 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,595.42 公噸 飛灰搬出量: 264.26 公噸 反應生成物搬出量: 534.34 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告