

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 11月份 月報總表

運轉期間：2022/11/01~2022/11/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 本月份 木質廢棄物共 2258.36 公噸 本月份 金紙共 3.06 公噸 本月份 環保局水肥篩渣共 1.62 公噸	三重區 垃圾進廠量: 4,206.50 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 901.82 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,450.00 公噸 八里區 垃圾進廠量: 524.50 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,003.86 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,190.34 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 696.32 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,128.34 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 801.30 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,863.66 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,242.58 公噸 石門區 垃圾進廠量: 71.74 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 291.30 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 887.60 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 環保局居檢專案: 0.00 公噸 環保局水肥篩渣: 1.62 公噸 淡水專案-暫置回運: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 0.00 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 20,522.90 公噸 本年度累計甲方交付量: 119,101.16 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 5,881.46 公噸 本年度累計乙方自收量: 28,516.54 公噸 本月 垃圾進廠總量: 26,404.36 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 32.24 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 97.48 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 11,908.67 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,070.09 公噸 三號爐 垃圾處理量: 4,290.99 公噸 合計垃圾處理量: 28,269.75 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 7,287.20 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,598.66 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,536.88 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,566.00 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 96,923.38 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 16,948.88 MWH	
	售電量	本月總售電量: 14,126.39 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,822.49 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2022/11/01-2022/11/30 14,304.00 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 3,654.16 公噸 飛灰搬出量: 301.68 公噸 反應生成物搬出量: 475.62 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告