

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 02月份 月報總表

運轉期間：2023/02/01~2023/02/28

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 4,379.28 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量: 782.54 公噸	
		中和區 垃圾進廠量: 2,819.32 公噸	
		八里區 垃圾進廠量: 478.00 公噸	
		五股區 垃圾進廠量: 959.89 公噸	
		蘆洲區 垃圾進廠量: 1,967.08 公噸	
		板橋區 垃圾進廠量: 2,496.32 公噸	
		林口區 垃圾進廠量: 1,061.74 公噸	
		新莊區 垃圾進廠量: 1,909.24 公噸	
		淡水區 垃圾進廠量: 1,630.08 公噸	
		土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量: 1,375.20 公噸	
		石門區 垃圾進廠量: 67.00 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量: 270.60 公噸	
萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
汐止區 垃圾進廠量: 2,015.36 公噸			
貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
環保局居檢專案: 0.00 公噸			
環保局水肥篩渣: 2.12 公噸			
淡水專案-暫置回運: 149.04 公噸			
甲方專案進廠量: 136.06 公噸			
甲方交付垃圾進廠量: 24,373.51 公噸			
本年度累計甲方交付量: <b>53,451.41</b> 公噸			
乙方自收 垃圾進廠量: 7,319.94 公噸			
本年度累計乙方自收量: <b>14,797.28</b> 公噸			
本月 垃圾進廠總量: 31,693.45 公噸			
本月未燃物搬回進廠總量: 28.60 公噸			
本年度未燃物搬回累計進廠總量: <b>28.60</b> 公噸			
運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量: 11,235.56 公噸	詳附件二	
垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量: 11,604.50 公噸		
	三號爐 垃圾處理量: 11,399.45 公噸		
	合計垃圾處理量: 34,239.51 公噸		
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 6,613.35 公噸	詳附件一
運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,608.15 Kcal/kg	詳附件三	
垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值: 2,517.34 Kcal/kg		
	三號爐 垃圾熱值平均值: 2,564.92 Kcal/kg		
	本月蒸汽總產生量: 116,899.31 公噸		
	發電量		本月總發電量: 21,603.48 MWH
	售電量		本月總售電量: 18,832.85 MWH
			本月廠內總用電量: 2,770.63 MWH
			本月總購電量: 0.00 MWH
	台電實際抄表輸出電量		<b>2023/02/01-2023/02/28</b> <b>18,969.60</b> MWH
	灰渣處理量統計		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			底渣搬出量: 4,356.38 公噸
	灰渣處理量統計		飛灰搬出量: 394.84 公噸
			反應生成物搬出量: 555.47 公噸
			設備檢查、調整與維護紀錄
	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六	
	潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七	
	灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八	
參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九	

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告