

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 04月份 月報總表

運轉期間：2023/04/01~2023/04/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 本月份 木質廢棄物共 1899.66 公噸 本月份 金紙共 31.88 公噸 本月份 環保局水肥篩渣共 1.86 公噸 本月份 病樹鏽蝕共 0.72 公噸 本月份 資收物變賣雜質(含外車)共 162.46 公噸 本月份 淡水專案-暫置回運共 58.66 公噸 本月份 循環料(掩埋場)-暫置回運共 659.30 公噸	三重區 垃圾進廠量: 4,683.16 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 825.64 公噸 中和區 垃圾進廠量: 1,179.90 公噸 八里區 垃圾進廠量: 504.70 公噸 五股區 垃圾進廠量: 990.48 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,025.80 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 302.86 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,113.50 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 529.76 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,694.00 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 635.10 公噸 石門區 垃圾進廠量: 82.00 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 278.58 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 688.12 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 環保局居檢專案: 0.00 公噸 環保局水肥篩渣: 1.86 公噸 淡水專案-暫置回運: 58.66 公噸 甲方專案進廠量: 660.02 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 18,348.14 公噸 本年度累計甲方交付量: 101,823.83 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 3,255.20 公噸 本年度累計乙方自收量: 27,136.86 公噸 本月 垃圾進廠總量: 21,603.34 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 12.72 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 64.84 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 5,449.04 公噸 二號爐 垃圾處理量: 5,364.54 公噸 三號爐 垃圾處理量: 9,526.94 公噸 合計垃圾處理量: 20,340.52 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 9,093.75 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,541.67 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,547.41 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,539.99 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 68,602.03 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 10,486.53 MWH	
	售電量	本月總售電量: 8,528.36 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,281.39 MWH 本月總購電量: 323.22 MWH 2023/04/01-2023/04/30 8,707.20 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 2,516.02 公噸 飛灰搬出量: 196.30 公噸 反應生成物搬出量: 393.24 公噸	
	2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告