

新北市政府環境保護局	
八里垃圾焚化廠溫水游泳池檢測報告書	
受檢機構：	新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠溫水游泳池
樣品名稱：	大人池、兒童池
樣品編號：	NPD23502223001-002
檢測單位：	台灣檢驗科技股份有限公司
檢測日期：	112 年 05 月 09 日
報告日期：	112 年 05 月 12 日

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

台北環境實驗室：24803 新北市新北產業園區五工路 136-1 號
行政院環保署許可證字號：環署檢字第 035 號
電話：(02)2299-3279 傳真：(02)2299-3230

高雄環境實驗室：81170 高雄市楠梓加工出口區開發路 61 號
行政院環保署許可證字號：環署檢字第 105 號
電話：(07)301-2121 傳真：(07)301-2892

新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠溫水游泳池

檢測結果

泳池水檢測數據

監測點位	監測日期	總菌落數 (CFU/mL)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	pH 酸鹼值	自由有效餘氯
大人池	112.05.09	<5	<1	7.1	1.88
兒童池	112.05.09	<5	<1	7.6	2.20
合約保證值		500	1	6.5~8	1~3

【目錄】

- 一、檢測報告書
- 二、現場採樣記錄
- 三、現場執行照片
- 四、環境檢驗機構許可證

一、檢測報告書

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第03-0號
飲用水樣品檢測報告

委託單位：	遠和環保服務股份有限公司八里分公司	檢測目的：	定期檢測
計畫名稱：	新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠溫水游泳池	採樣時間：	112年05月09日10時34分
樣品特性：	水樣	至：	112年05月09日10時43分
樣品編號：	NPD23502223001-002	收樣時間：	112年05月09日17時52分
採樣單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：	112年05月12日
採樣方法：	NIEA W101.56A	報告編號：	NPD23502223001
採樣地點：	新北市八里區中山路三段413號	聯絡人：	張菁芸
電話/傳真：	02-2299-3279 ext2307 / 02-2299-3261		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FTI-03)；無機檢測類：廖方瑜(FTI-27)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”長示，並括號註明實測值。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實為造文書及食污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及食污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照前面所列之測量服務條款所簽發，此條款可在本公司網址<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx>與條件與條款之說明與條件細則。請注意樣品有關於責任、估價之限制及潛在的危險。任何持有此文件者，請注意本公司製作將僅反映執勤之結果報告。對於修改或刪改將不被接受。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、修改、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。並可能遭受法律之追訴。除非另有說明，此報告皆非對客戶負責。本公司僅對客戶負責，此文件不對其他當事人在交易上權利行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可另作轉讓。除非另有說明，此報告皆為對樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

1361 WuKang Road, New Taipei District, New Taipei City 240006, Taiwan | +886-2-2299-3939 | +886-2-2299-3261

www.sgs.com.tw
Member of SGS Group



樣品編號： NPD23502223001~002

台灣檢驗科技股份有限公司
小政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號
告測量品檢

1."十"表示為報告極限之值。
2.此數字上加100%時

1."P"表示為報告極限之值。

(第2頁，共2頁)

135-1,WuKungFudh,FuxiLane,GuangHuiDist.,NewTaipeiCity,248016,Taiwan
+886-2-22893933
+886-2-22893936

MURKIN'S GUIDE

2008

۱۳۵۱، ۴۷۰ کم

Taiwan Ltd.

58

台灣檢驗科技股份有限公司 飲用水樣品檢測報告

SGS

委託單位：遠和環保服務股份有限公司八里分公司
計畫名稱：新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠溫水游泳池
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD23502223001-002
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：
採樣地點：新北市八里區中山路三段413號

檢測目的：
採樣時間：112年05月09日 10時34分
至：112年05月09日 10時43分
收樣時間：112年05月09日 17時52分
報告日期：112年05月12日
報告編號：NPD23502223002
聯絡人：張簽芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.測定值係於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並注明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“< 檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失頤負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及食污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及食污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司


負責人：李仁燮
檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：張簽芸

(第1頁，共2頁)

此報告是本公司依據前面所印之測量服務條款所簽發，惟條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/tw/Terms-and-Conditions.html> 與 <http://www.sgs.com/tw/Terms-and-Conditions.html> 之電子郵件及傳真件為準。請詳閱該文件之條款與條件，並請勿將其轉載或複製。在何時有此文件者，請註明本公司動作之錯誤與廣告內容與所紀載日期不一致時，本公司將不為此負責。未經本公司事先書面同意，此報告不得部分或全部的複製。任何未經授權的複製，仍須承擔民事責任。此報告結果僅適用於試樣品而言。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
1351,Wu Kung Road, New Taipei District, New Taipei City, 26000, Taiwan | +886-2-2299-3239 | +886-2-2299-3261 | www.sgs.com.tw
Member of SGS Group



SGS

樣品編號： NPD23502223001~002

1."平"表示為報告極限之值。

1. n_0 表示為報告極限之值。

(第2頁，共2頁)

件九
合規性聲明書
SGS Taiwan Ltd.
台灣英泰科技股份有限公司
1361, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan 2480016, Taiwan
+886-2-2299-3939 | +886-2-2299-3251 | www.sgs.com.tw
Member of SGS Group