

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 08月份 月報總表

運轉期間：2023/08/01~2023/08/31

項次	項目	主要報告內容	備註	
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2308.86 公噸 金紙共 131.42 公噸 甲方專案進廠量 病樹銷毀共 4.08 公噸 桃園區域合作共 2053.24 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 104.28 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 24.26 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,582.24 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 884.76 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,626.38 公噸 八里區 垃圾進廠量: 533.00 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,059.50 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,170.72 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 2,638.70 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,177.02 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 1,144.16 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,781.46 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,204.86 公噸 石門區 垃圾進廠量: 73.24 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 303.14 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 905.90 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 2,185.86 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 26,711.22 公噸 本年度累計甲方交付量: 217,371.53 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,297.52 公噸 本年度累計乙方自收量: 60,346.64 公噸 本月 垃圾進廠總量: 34,008.74 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 20.92 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 146.20 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,542.03 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,610.37 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,767.76 公噸 合計垃圾處理量: 35,920.16 公噸	詳附件二	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,028.14 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,566.85 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,643.45 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,612.95 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 123,698.50 公噸	詳附件三	
	發電量 售電量 台電實際抄表輸出電量	本月總發電量: 22,130.22 MWH 本月總售電量: 18,884.08 MWH 本月廠內總用電量: 3,246.14 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2023/08/01~2023/08/31 19,065.60 MWH		
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,640.06 公噸 飛灰搬出量: 394.60 公噸 反應生成物搬出量: 682.54 公噸		
	2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7	參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告