

運轉期間：2023/10/01-2023/10/31

項次	項目	主要報告內容	備註	
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 <b>木質廢棄物共 2121.30 公噸</b> <b>金紙共 3.50 公噸</b> 甲方專案進廠量 <b>文件銷毀共 0.90 公噸</b> <b>病樹銷毀共 0.50 公噸</b> <b>菸品銷毀共 0.22 公噸</b> <b>桃園區域合作共 3196.54 公噸</b> <b>環保局水肥篩渣共 2.20 公噸</b> <b>資收物變賣雜質(局車)共 86.40 公噸</b> <b>綜合類資收物變賣(外車)共 27.06 公噸</b>	三重區 垃圾進廠量: 5,052.88 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 864.64 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,902.14 公噸 八里區 垃圾進廠量: 534.08 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,073.46 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,113.20 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 1,533.64 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,167.16 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 816.62 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,758.28 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,280.32 公噸 石門區 垃圾進廠量: 79.96 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 309.20 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,456.24 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 3,313.82 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 26,380.44 公噸 本年度累計甲方交付量: <b>271,524.89</b> 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,741.24 公噸 本年度累計乙方自收量: <b>76,562.46</b> 公噸 本月 垃圾進廠總量: 34,121.68 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 5.18 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: <b>182.76</b> 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,257.75 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,881.97 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,762.14 公噸 合計垃圾處理量: 35,901.86 公噸	詳附件二	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 7,668.66 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,644.48 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,716.46 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,749.35 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 128,134.91 公噸	詳附件三	
	發電量	本月總發電量: 23,337.12 MWH		
	售電量	本月總售電量: 19,987.42 MWH		
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,349.70 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH <b>2023/10/01-2023/10/31 20,145.60 MWH</b>		
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 5,023.82 公噸 飛灰搬出量: 379.56 公噸 反應生成物搬出量: 635.66 公噸		
	2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7	參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告