

運轉期間：2023/11/01-2023/11/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2219.82 公噸 金紙共 13.72 公噸 甲方專案進廠量 病樹銷毀共 0.96 公噸 雲林區域合作共 447.26 公噸 環保局水肥篩渣共 4.38 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 47.96 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 71.62 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,203.92 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 803.96 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,376.14 公噸 八里區 垃圾進廠量: 489.74 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,012.74 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,076.86 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 1,216.60 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,101.32 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 872.74 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,608.32 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,050.78 公噸 石門區 垃圾進廠量: 60.50 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 273.32 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,281.04 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 572.18 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 22,233.70 公噸 本年度累計甲方交付量: 293,758.59 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 5,863.14 公噸 本年度累計乙方自收量: 82,425.60 公噸 本月 垃圾進廠總量: 28,096.84 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 26.76 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 209.52 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 11,441.50 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,148.55 公噸 三號爐 垃圾處理量: 4,887.97 公噸 合計垃圾處理量: 27,478.02 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,314.24 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,729.27 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,802.22 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,711.77 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 100,249.16 公噸	詳附件三
	發電量 售電量 台電實際抄表輸出電量	本月總發電量: 17,518.22 MWH 本月總售電量: 14,712.31 MWH 本月廠內總用電量: 2,805.91 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2023/11/01-2023/11/30 14,860.80 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 3,963.38 公噸 飛灰搬出量: 311.10 公噸 反應生成物搬出量: 504.60 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告