

運轉期間：2023/12/01-2023/12/31

項次	項目	主要報告內容	備註	
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2246.62 公噸 金紙共 6.84 公噸 甲方專案進廠量 文件銷毀共 1.16 公噸 環保局水肥篩渣共 1.98 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 47.12 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 77.56 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,476.86 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 862.00 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,120.06 公噸 八里區 垃圾進廠量: 514.84 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,015.78 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,136.50 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 5,655.64 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,125.96 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 2,436.18 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,735.14 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,104.36 公噸 石門區 垃圾進廠量: 70.56 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 276.70 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,326.94 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 127.82 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 28,238.80 公噸 本年度累計甲方交付量: 321,997.39 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 8,280.78 公噸 本年度累計乙方自收量: 90,706.38 公噸 本月 垃圾進廠總量: 36,519.58 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 13.36 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 222.88 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,111.26 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,905.63 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,971.58 公噸 合計垃圾處理量: 35,988.47 公噸	詳附件二	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,858.71 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,659.41 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,714.24 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,696.11 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 128,025.55 公噸	詳附件三	
	發電量	本月總發電量: 23,345.13 MWH		
	售電量	本月總售電量: 20,217.24 MWH		
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,127.89 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2023/12/01-2023/12/31 20,385.60 MWH		
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,255.58 公噸 飛灰搬出量: 347.30 公噸 反應生成物搬出量: 545.06 公噸		
	2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6	緊急事故紀錄	緊急事故紀錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7	參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告