新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 04月份 月報總表

運轉期間: 2024/04/01~2024/04/30

項次	項目	2024/04/01~2024/04/30 主要報告內	交	備註
内人	タロー ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・	三重區 垃圾進廠量:	5,733.74 公噸	別記
	運轉紀錄	h . —	877.30 公噸	
			1,216.22 公噸	
	垃圾進廠量統計	八里區 垃圾進廠量:	553.04 公噸	
	垃圾延敞里然刊	五股區 垃圾進廠量:		
	木質廢棄物共 1738.96 公噸			
	不員麼来物会 1150.50 公場	蘆洲區 垃圾進廠量:		
	金纸共 43.42 公噸	板橋區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
	金帆大 40.44 公司	林口區 垃圾進廠量:		
	田子市位公市目	新莊區 垃圾進廠量:	15.32 公噸	
	甲方專案進廠量	淡水區 垃圾進廠量:		
	体理划 环间语言上一语计 10/ 00 八年	土城區 垃圾進廠量:	0.00 公頓	
	循環科-掩埋場巨大回運共 134.92 公噸	瑞芳區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
	will fee by the second first and the second feet and the second fe	永和區 垃圾進廠量:	636.96 公噸	
	環保局水肥篩渣共 4.38 公噸	石門區 垃圾進廠量:	81.40 公噸	
	- A North C 10 3 F	三芝區 垃圾進廠量:	320.62 公噸	詳附件一
	死魚銷毀共 2.18 公噸	萬里區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
		汐止區 垃圾進廠量:		
	菸品銷毀共 0.28 公噸	貢寮區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
		鶯歌區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
	資收物變賣雜質(局車)共 122.62 公噸	三峽區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
		1711 - 12 14 4 14 12 1	0.00 公噸	
	綜合類資收物變費(外車)共 84.98 公噸	石碇區 垃圾進廠量:	0.00 公噸	
		甲方專案進廠量:	349.36 公噸	
		甲方交付垃圾進廠量:	19,528.56 公噸	
1		本年度累計甲方交付量:	103, 542. 36 公噸	
		乙方自收 垃圾進廠量:	3,369.00 公噸	
		本年度累計乙方自收 量:	25, 305. 70 公噸	
		本月 垃圾進廠總量:	22,897.56 公噸	
		本月未燃物搬回進廠總量:	28.56 公噸	
		本年度未燃物搬回累計進廠總量:	69.16 公噸	
	運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量:	3,131.96 公噸	
	垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量:	3,612.90 公噸	숙 R/1 /사 -
		三號爐 垃圾處理量:	11,636.54 公噸	詳附件二
		合計垃圾處理量:	18,381.40 公噸	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量:	12,391.77 公噸	詳附件一
	運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值:	2, 563. 00 Kcal/kg	
		二號爐 垃圾熱值平均值:	2, 566. 29 Kcal/kg	
	垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	三號爐 垃圾熱值平均值:	2, 489. 06 Kcal/kg	
		本月蒸汽總產生量:	59, 262. 58 公噸	
	發電量	本月總發電量:	7, 639. 22 MWH	
		本月總售電量:	5, 920. 51 MWH	
	售電量	本月廠內總用電量:	2, 183. 58 MWH	114 min til -
		本月總購電量:	464.87 MWH	詳附件三
	台電實際抄表輸出電量	2024/04/01~2024/04/30	5, 990. 40 MWH	
		純水處理廠監測記錄:	✓ 有 □無	1
		廢水處理廠檢驗報告:	☑ 有 □無	
		底渣搬出量:	3,029.76 公噸	1
	灰渣處理量統計	飛灰搬出量:	190.58 公頓	
		反應生成物搬出量:	346.78 公頓	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌:	✓ 有 □無	詳附件四
	廠區內設施及環境與建物之檢查與維			
3	護紀錄	工作摘要日誌:	✓ 有無	詳附件五
		設備零件管制統計:	✓有□無	
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換	潤滑油品統計:	☑ 有 □無	詳附件六
	與採購紀錄	消耗品管制統計:	□ 有 □無	
		垃圾採樣分析報告:		
5	採樣分析紀錄	灰渣檢驗報告:	」 有 □無	詳附件七
		水質樣品檢驗報告:	□ 有 □無	.,,.,
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄:		詳附件八
7	参考記錄	小心 7 吃记录 .		詳附件九
<u> </u>	3 1 BON			PT 111 11-70

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告