

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 05月份 月報總表

運轉期間：2024/05/01-2024/05/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 5,555.66 公噸	詳附件一
	泰山區 垃圾進廠量: 862.90 公噸		
	中和區 垃圾進廠量: 1,942.00 公噸		
	八里區 垃圾進廠量: 530.88 公噸		
	五股區 垃圾進廠量: 1,049.56 公噸		
	蘆洲區 垃圾進廠量: 2,160.28 公噸		
	板橋區 垃圾進廠量: 3,305.36 公噸		
	林口區 垃圾進廠量: 1,224.66 公噸		
	新莊區 垃圾進廠量: 2,848.46 公噸		
	淡水區 垃圾進廠量: 1,776.94 公噸		
	土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	永和區 垃圾進廠量: 1,138.14 公噸		
	石門區 垃圾進廠量: 70.22 公噸		
	三芝區 垃圾進廠量: 301.76 公噸		
	萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	汐止區 垃圾進廠量: 1,305.56 公噸		
	貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸			
甲方專案進廠量	甲方專案進廠量: 1,248.12 公噸		
甲方交付垃圾進廠量	甲方交付垃圾進廠量: 27,717.20 公噸		
本年度累計甲方交付量	本年度累計甲方交付量: 131,259.56 公噸		
乙方自收垃圾進廠量	乙方自收垃圾進廠量: 7,906.74 公噸		
本年度累計乙方自收量	本年度累計乙方自收量: 33,212.44 公噸		
本月垃圾進廠總量	本月垃圾進廠總量: 35,623.94 公噸		
本月未燃物搬回進廠總量	本月未燃物搬回進廠總量: 27.18 公噸		
本年度未燃物搬回累計進廠總量	本年度未燃物搬回累計進廠總量: 96.34 公噸		
運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量: 12,234.25 公噸	詳附件二	
二號爐 垃圾處理量: 12,574.39 公噸			
三號爐 垃圾處理量: 12,394.81 公噸			
合計垃圾處理量: 37,203.45 公噸			
垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 9,839.44 公噸	詳附件一	
運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,554.51 Kcal/kg	詳附件三	
二號爐 垃圾熱值平均值: 2,556.81 Kcal/kg			
三號爐 垃圾熱值平均值: 2,585.17 Kcal/kg			
本月蒸汽總產生量: 126,512.53 公噸			
發電量	本月總發電量: 23,216.26 MWH		
售電量	本月總售電量: 20,068.42 MWH		
台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,147.84 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2024/05/01-2024/05/31 20,073.60 MWH		
	純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,347.58 公噸		
	飛灰搬出量: 369.64 公噸		
	反應生成物搬出量: 702.38 公噸		
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告