

運轉期間：2024/07/01~2024/07/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2383.18 公噸 金紙共 6.52 公噸 甲方專案進廠量 循環科-掩埋場巨大回運共 1560.06 公噸 環保局水肥篩渣共 3.74 公噸 桃園區域合作共 1510.06 公噸 循環科-掩埋場巨大回運(達和)共 397.80 公噸 文件銷毀共 2.52 公噸 病樹銷毀共 20.32 公噸 金山回運共 44.14 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 109.48 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 147.90 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,621.50 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 873.74 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,408.06 公噸 八里區 垃圾進廠量: 533.74 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,028.66 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,156.98 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 2,088.18 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,234.58 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 1,616.32 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,894.46 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,080.22 公噸 石門區 垃圾進廠量: 70.50 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 305.52 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,263.68 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 3,796.02 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 28,361.86 公噸 本年度累計甲方交付量: 192,467.64 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,280.02 公噸 本年度累計乙方自收量: 46,929.60 公噸 本月 垃圾進廠總量: 35,641.88 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 4.92 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 126.70 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,704.62 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,470.97 公噸 三號爐 垃圾處理量: 12,212.40 公噸 合計垃圾處理量: 37,387.99 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,725.73 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,538.42 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,601.23 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,637.65 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 128,567.27 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 22,902.93 MWH	
	售電量	本月總售電量: 19,543.93 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,359.00 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2024/07/01~2024/07/31 19,560.00 MWH	
	灰渣處理量統計	純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 底渣搬出量: 5,494.64 公噸 飛灰搬出量: 383.94 公噸 反應生成物搬出量: 698.16 公噸	
	2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九	

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告