

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠 09月份 月報總表

運轉期間：2024/09/01-2024/09/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量： 5,197.26 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量： 811.90 公噸	
		中和區 垃圾進廠量： 2,448.20 公噸	
		八里區 垃圾進廠量： 504.96 公噸	
		五股區 垃圾進廠量： 962.86 公噸	
		蘆洲區 垃圾進廠量： 2,024.22 公噸	
		板橋區 垃圾進廠量： 1,542.74 公噸	
		林口區 垃圾進廠量： 1,183.64 公噸	
		新莊區 垃圾進廠量： 1,418.16 公噸	
		淡水區 垃圾進廠量： 1,647.54 公噸	
		土城區 垃圾進廠量： 0.00 公噸	
		瑞芳區 垃圾進廠量： 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量： 898.78 公噸	
		石門區 垃圾進廠量： 67.90 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量： 282.10 公噸	
萬里區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
汐止區 垃圾進廠量： 1,305.36 公噸			
貢寮區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
鶯歌區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
三峽區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
樹林區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
石碇區 垃圾進廠量： 0.00 公噸			
甲方專案進廠量	甲方專案進廠量： 2,085.32 公噸		
環保局水肥篩渣共 4.24 公噸	甲方交付垃圾進廠量： 24,560.38 公噸		
桃園區域合作共 1808.98 公噸	本年度累計甲方交付量： <b>246,826.74</b> 公噸		
資收物變賣雜質(局車)共 101.64 公噸	乙方自收 垃圾進廠量： 6,910.60 公噸		
綜合類資收物變賣(外車)共 170.46 公噸	本年度累計乙方自收量： <b>61,626.00</b> 公噸		
	本月 垃圾進廠總量： 31,470.98 公噸		
	本月未燃物搬回進廠總量： 19.34 公噸		
	本年度未燃物搬回累計進廠總量： <b>164.62</b> 公噸		
運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量： 11,761.40 公噸	詳附件二	
垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量： 11,758.49 公噸		
	三號爐 垃圾處理量： 11,308.53 公噸		
	合計垃圾處理量： 34,828.42 公噸		
垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量： 6,855.37 公噸	詳附件一	
運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值： 2,653.73 Kcal/kg	詳附件三	
垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值： 2,652.46 Kcal/kg		
	三號爐 垃圾熱值平均值： 2,758.22 Kcal/kg		
	本月蒸汽總產生量： 124,344.19 公噸		
發電量	本月總發電量： 21,749.18 MWH		
售電量	本月總售電量： 18,556.17 MWH		
	本月廠內總用電量： 3,193.01 MWH		
台電實際抄表輸出電量	本月總購電量： 0.00 MWH		
	<b>2024/09/01-2024/09/30 18,576.00 MWH</b>		
	純水處理廠監測記錄： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	廢水處理廠檢驗報告： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
灰渣處理量統計	底渣搬出量： 4,322.80 公噸		
	飛灰搬出量： 326.28 公噸		
	反應生成物搬出量： 646.92 公噸		
2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四	
3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五	
4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六	
	潤滑油品統計： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	消耗品管制統計： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七	
	灰渣檢驗報告： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	水質樣品檢驗報告： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八	
7 參考紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九	

註：第5項為"有"則附第三公證公司檢測報告