

運轉期間：2024/11/01~2024/11/30

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 5,668.46 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量: 878.70 公噸	
		中和區 垃圾進廠量: 3,001.22 公噸	
		八里區 垃圾進廠量: 767.48 公噸	
		五股區 垃圾進廠量: 1,099.46 公噸	
		蘆洲區 垃圾進廠量: 2,225.64 公噸	
		板橋區 垃圾進廠量: 5,555.20 公噸	
		林口區 垃圾進廠量: 1,340.34 公噸	
		新莊區 垃圾進廠量: 3,923.94 公噸	
		淡水區 垃圾進廠量: 1,832.22 公噸	
		土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量: 870.06 公噸	
		石門區 垃圾進廠量: 79.74 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量: 325.26 公噸	
		萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		汐止區 垃圾進廠量: 1,367.16 公噸	
		貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
	三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	甲方專案進廠量: 318.74 公噸		
	甲方交付垃圾進廠量: 32,406.62 公噸		
	本年度累計甲方交付量: 299,857.88 公噸		
	乙方自收 垃圾進廠量: 6,721.60 公噸		
	本年度累計乙方自收量: 74,942.86 公噸		
	本月 垃圾進廠總量: 39,128.22 公噸		
	本月未燃物搬回進廠總量: 23.52 公噸		
	本年度未燃物搬回累計進廠總量: 192.54 公噸		
	運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量: 12,374.03 公噸	詳附件二
	垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量: 10,360.84 公噸	
		三號爐 垃圾處理量: 12,189.01 公噸	
		合計垃圾處理量: 34,923.88 公噸	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 10,702.74 公噸	詳附件一
	運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,527.99 Kcal/kg	詳附件三
	垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值: 2,541.07 Kcal/kg	
		三號爐 垃圾熱值平均值: 2,568.03 Kcal/kg	
		本月蒸汽總產生量: 118,825.92 公噸	
	發電量	本月總發電量: 20,471.53 MWH	
	售電量	本月總售電量: 17,634.80 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,836.73 MWH	
		本月總購電量: 0.00 MWH	
		2024/11/01~2024/11/30 17,664.00 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件三
		廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,412.88 公噸	
		飛灰搬出量: 333.10 公噸	詳附件四
		反應生成物搬出量: 660.86 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
		潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
		灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告