

運轉期間：2024/12/01~2024/12/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 5,349.86 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量: 852.12 公噸	
	木質廢棄物共 2447.98 公噸	中和區 垃圾進廠量: 3,098.38 公噸	
	金紙共 5.18 公噸	八里區 垃圾進廠量: 720.78 公噸	
	甲方專案進廠量	五股區 垃圾進廠量: 1,011.02 公噸	
	環保局水肥篩渣共 2.40 公噸	蘆洲區 垃圾進廠量: 2,130.66 公噸	
	病樹銷毀共 1.98 公噸	板橋區 垃圾進廠量: 2,637.22 公噸	
	資收物變賣雜質(局車)共 92.24 公噸	林口區 垃圾進廠量: 1,232.50 公噸	
	綜合類資收物變賣(外車)共 91.72 公噸	新莊區 垃圾進廠量: 2,103.42 公噸	
		淡水區 垃圾進廠量: 1,748.84 公噸	
		土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量: 968.74 公噸	
		石門區 垃圾進廠量: 65.78 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量: 306.28 公噸	
	萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	汐止區 垃圾進廠量: 1,421.86 公噸		
	貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	甲方專案進廠量: 188.34 公噸		
	甲方交付垃圾進廠量: 26,288.96 公噸		
	本年度累計甲方交付量: 326,146.84 公噸		
	乙方自收 垃圾進廠量: 6,962.24 公噸		
	本年度累計乙方自收量: 81,905.10 公噸		
	本月 垃圾進廠總量: 33,251.20 公噸		
	本月未燃物搬回進廠總量: 12.36 公噸		
	本年度未燃物搬回累計進廠總量: 204.90 公噸		
	運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量: 11,672.85 公噸	詳附件二
	垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量: 12,253.73 公噸	
		三號爐 垃圾處理量: 10,920.01 公噸	
		合計垃圾處理量: 34,846.59 公噸	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 9,119.71 公噸	詳附件一
	運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,635.63 Kcal/kg	詳附件三
	垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值: 2,639.96 Kcal/kg	
		三號爐 垃圾熱值平均值: 2,693.92 Kcal/kg	
		本月蒸汽總產生量: 123,489.39 公噸	
	發電量	本月總發電量: 21,218.75 MWH	
	售電量	本月總售電量: 18,305.90 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,912.85 MWH	
		本月總購電量: 0.00 MWH	
		2024/12/01~2024/12/31 18,307.20 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件三
		廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,903.46 公噸	
		飛灰搬出量: 352.88 公噸	詳附件三
		反應生成物搬出量: 684.52 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
		潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
		灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告