

運轉期間：2025/01/01~2025/01/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 989.60 公噸 金紙共 5.04 公噸 甲方專案進廠量 環保局水肥篩渣共 2.84 公噸 病樹銷毀共 0.90 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 122.94 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 217.08 公噸 文件銷毀共 7.26 公噸	三重區 垃圾進廠量: 6,157.64 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 1,000.32 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,949.86 公噸 八里區 垃圾進廠量: 607.44 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,174.52 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,586.62 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 2,657.56 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,370.84 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 1,772.32 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,973.36 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,289.00 公噸 石門區 垃圾進廠量: 90.50 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 376.46 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,781.80 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 351.02 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 27,133.90 公噸 本年度累計甲方交付量: 27,133.90 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 5,979.72 公噸 本年度累計乙方自收量: 5,979.72 公噸 本月 垃圾進廠總量: 33,113.62 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 13.92 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 13.92 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 11,694.58 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,768.20 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,054.01 公噸 合計垃圾處理量: 34,516.79 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 7,730.46 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,741.79 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,756.07 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,915.00 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 126,553.57 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 22,488.11 MWH	
	售電量	本月總售電量: 19,513.30 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,974.81 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2025/01/01~2025/01/31 19,507.20 MWH	
	灰渣處理量統計	純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 底渣搬出量: 4,313.66 公噸 飛灰搬出量: 342.88 公噸 反應生成物搬出量: 658.92 公噸	
	2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告