

運轉期間：2025/05/01~2025/05/31

項次	項目	主要報告內容	備註	
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2203.49 公噸 金紙共 3.89 公噸 甲方專案進廠量 環保局水肥篩渣共 2.64 公噸 貴收物變賣雜質(局車)共 101.06 公噸 綜合類貴收物變賣(外車)共 158.96 公噸 病樹銷毀共 0.84 公噸 循環科-掩埋場巨大回運共 1075.09 公噸 軍方廢棄物銷毀共 3.06 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,722.47 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 882.88 公噸 中和區 垃圾進廠量: 2,001.06 公噸 八里區 垃圾進廠量: 549.07 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,083.13 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,207.84 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 4,167.47 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,305.14 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 2,880.82 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,847.74 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 永和區 垃圾進廠量: 770.70 公噸 石門區 垃圾進廠量: 81.45 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 309.36 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,283.07 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 1,341.65 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 28,641.23 公噸 本年度累計甲方交付量: 129,383.99 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,388.37 公噸 本年度累計乙方自收量: 35,521.53 公噸 本月 垃圾進廠總量: 36,029.60 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 19.40 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 95.73 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,452.58 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,373.85 公噸 三號爐 垃圾處理量: 12,410.06 公噸 合計垃圾處理量: 37,236.49 公噸	詳附件二	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,181.32 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,594.13 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,553.69 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,605.28 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 127,356.03 公噸	詳附件三	
	發電量	本月總發電量: 21,317.49 MWH		
	售電量	本月總售電量: 18,109.14 MWH		
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,208.35 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2025/05/01~2025/05/31 8,822.40 MWH		
			純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,384.87 公噸 飛灰搬出量: 429.42 公噸 反應生成物搬出量: 627.42 公噸		
	2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四	
	3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五	
4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六		
5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七		
6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八		
7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九		

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告