

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠

水質檢驗報告

項目	單位	114年10月1日	114年10月21日
有機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	7.4
	水溫	°C	22.9
	水量	M ³ /day	63
	生化需氧量	mg/L	1.5
	懸浮固體	mg/L	2.2
	氯鹽	mg/L	173.0
	大腸桿菌群	CFU/100mL	22000
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	5.28
	有機氮	mg/L	1.85
	化學需氧量	mg/L	10.50
	總磷	mg/L	0.22
	砷	mg/L	0.00040
	鉛	mg/L	0.005
	鎘	mg/L	ND
無機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	6.9
	水溫	°C	21.8
	水量	M ³ /day	3
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	300
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<10
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	2.69
	有機氮	mg/L	0.29
	化學需氧量	mg/L	6.35
	總磷	mg/L	0.079
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND
放流口 (回收口)	氳離子濃度指數	--	7.6
	水溫	°C	22.2
	水量	M ³ /day	127
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	16.1
	大腸桿菌群	CFU/100mL	190
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	1.040
	有機氮	mg/L	0.490
	化學需氧量	mg/L	ND
	總磷	mg/L	0.041
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND

備註：1. 每月廢水廠處理後水質檢測工作，委由台灣檢驗科技股份有限公司(環檢字第035號)辦理

2. 低於方法偵測極限之測定值以\$YZ表示，並著名其方法偵測極限級單位(MDL)。