

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠

水質檢驗報告

項目	單位	114年11月4日	114年11月20日
有機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	6.5
	水溫	°C	24.7
	水量	M ³ /day	196
	生化需氧量	mg/L	4.3
	懸浮固體	mg/L	2.7
	氯鹽	mg/L	181.0
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<10
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	3.30
	有機氮	mg/L	0.33
	化學需氧量	mg/L	13.90
	總磷	mg/L	0.34
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	0.008
	鎘	mg/L	ND
無機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	6.4
	水溫	°C	24.8
	水量	M ³ /day	79
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	158
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<10
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	1.48
	有機氮	mg/L	0.02
	化學需氧量	mg/L	10.90
	總磷	mg/L	0.172
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND
放流口 (回收口)	氳離子濃度指數	--	7.1
	水溫	°C	24.4
	水量	M ³ /day	241
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	20
	大腸桿菌群	CFU/100mL	1600
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	1.240
	有機氮	mg/L	0.040
	化學需氧量	mg/L	ND
	總磷	mg/L	0.180
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND

備註：1. 每月廢水廠處理後水質檢測工作，委由台灣檢驗科技股份有限公司(環檢字第035號)辦理

2. 低於方法偵測極限之測定值以\$YZ表示，並著名其方法偵測極限級單位(MDL)。