

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠

水質檢驗報告

項目	單位	114年12月2日	114年12月19日
有機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	6.9
	水溫	°C	22.3
	水量	M ³ /day	64
	生化需氧量	mg/L	52.0
	懸浮固體	mg/L	8.5
	氯鹽	mg/L	306.0
	大腸桿菌群	CFU/100mL	2900
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	5.82
	有機氮	mg/L	2.09
	化學需氧量	mg/L	98.00
	總磷	mg/L	0.78
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	0.015
	鎘	mg/L	0.0014
無機採樣口 (處理前)	氳離子濃度指數	--	7
	水溫	°C	22.3
	水量	M ³ /day	4
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	612
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<10
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	4.00
	有機氮	mg/L	0.63
	化學需氧量	mg/L	8.66
	總磷	mg/L	0.012
	砷	mg/L	ND
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND
放流口 (回收口)	氳離子濃度指數	--	7.3
	水溫	°C	22.3
	水量	M ³ /day	158
	生化需氧量	mg/L	<1.0
	懸浮固體	mg/L	<1.0
	氯鹽	mg/L	15.9
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<10
	油脂	mg/L	<1.0
	總氮	mg/L	0.940
	有機氮	mg/L	0.420
	化學需氧量	mg/L	ND
	總磷	mg/L	0.017
	砷	mg/L	0.00059
	鉛	mg/L	ND
	鎘	mg/L	ND

備註：1. 每月廢水廠處理後水質檢測工作，委由台灣檢驗科技股份有限公司(環檢字第035號)辦理

2. 低於方法偵測極限之測定值以\$YZ表示，並著名其方法偵測極限級單位(MDL)。