

運轉期間：2026/02/01~2026/02/28

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 5,901.15 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量: 1,060.79 公噸	
	木質廢棄物共 449.11 公噸	中和區 垃圾進廠量: 3,070.84 公噸	
	金紙共 10.17 公噸	八里區 垃圾進廠量: 636.05 公噸	
	甲方專案進廠量	五股區 垃圾進廠量: 1,217.35 公噸	
	環保局水肥篩渣共 2.74 公噸	蘆洲區 垃圾進廠量: 2,521.54 公噸	
	病樹銷毀共 0.56 公噸	板橋區 垃圾進廠量: 2,754.06 公噸	
	資收物變賣雜質(局車)共 60.02 公噸	林口區 垃圾進廠量: 1,471.38 公噸	
	綜合類資收物變賣(外車)共 359.10 公噸	新莊區 垃圾進廠量: 1,483.80 公噸	
	區隊廚餘共 736.07 公噸	淡水區 垃圾進廠量: 2,047.66 公噸	
		土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量: 1,430.81 公噸	
		石門區 垃圾進廠量: 97.23 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量: 379.70 公噸	
		萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		汐止區 垃圾進廠量: 1,963.57 公噸	
		貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
	三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	甲方專案進廠量: 422.42 公噸		
	甲方交付垃圾進廠量: 27,653.70 公噸		
	本年度累計甲方交付量: 57,588.92 公噸		
	乙方自收 垃圾進廠量: 7,265.26 公噸		
	本年度累計乙方自收量: 15,326.57 公噸		
	本月 垃圾進廠總量: 34,918.96 公噸		
	本月未燃物搬回進廠總量: 0.00 公噸		
	本年度未燃物搬回累計進廠總量: 33.80 公噸		
	運轉紀錄	一號爐 垃圾處理量: 12,382.95 公噸	詳附件二
	垃圾處理量統計	二號爐 垃圾處理量: 10,797.54 公噸	
		三號爐 垃圾處理量: 10,827.88 公噸	
		合計垃圾處理量: 34,008.37 公噸	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 7,933.67 公噸	詳附件一
	運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,752.77 Kcal/kg	詳附件三
	垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值: 2,727.45 Kcal/kg	
		三號爐 垃圾熱值平均值: 2,745.69 Kcal/kg	
		本月蒸汽總產生量: 120,852.49 公噸	
	發電量	本月總發電量: 21,302.13 MWH	
	售電量	本月總售電量: 18,499.60 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 2,802.53 MWH	
		本月總購電量: 0.00 MWH	
		2026/02/01~2026/02/28 18,484.80 MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件三
		廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,139.65 公噸	
		飛灰搬出量: 324.73 公噸	詳附件三
		反應生成物搬出量: 507.27 公噸	
2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
		潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
5	採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
		灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告