

運轉期間：2026/03/01~2026/03/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 木質廢棄物共 2031.73 公噸 金紙共 33.20 公噸 甲方專案進廠量 環保局水肥篩渣共 2.68 公噸 文件銷毀共 0.45 公噸 資收物變賣雜質(局車)共 75.79 公噸 綜合類資收物變賣(外車)共 409.28 公噸 區隊廚餘共 855.36 公噸 毒品銷毀共 0.02 公噸 循環科-掩埋場巨大回運共 905.28 公噸	三重區 垃圾進廠量: 5,625.25 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 925.36 公噸 中和區 垃圾進廠量: 4,233.96 公噸 八里區 垃圾進廠量: 573.76 公噸 五股區 垃圾進廠量: 1,116.47 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 2,199.34 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 1,764.12 公噸 林口區 垃圾進廠量: 1,386.66 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 1,042.26 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,881.28 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 480.09 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,678.24 公噸 石門區 垃圾進廠量: 87.04 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 324.99 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 234.61 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 2,197.56 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 91.89 公噸 鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 甲方專案進廠量: 1,393.50 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 30,156.67 公噸 本年度累計甲方交付量: <b>87,745.59</b> 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 7,609.46 公噸 本年度累計乙方自收量: <b>22,936.03</b> 公噸 本月 垃圾進廠總量: 37,766.13 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 23.36 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: <b>57.16</b> 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 14,999.69 公噸 二號爐 垃圾處理量: 12,032.77 公噸 三號爐 垃圾處理量: 12,883.21 公噸 合計垃圾處理量: 39,915.67 公噸	詳附件二
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 5,807.49 公噸	詳附件一
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,441.94 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,440.82 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,455.67 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 126,211.81 公噸	詳附件三
	發電量	本月總發電量: 22,025.98 MWH	
	售電量	本月總售電量: 18,904.44 MWH	
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,169.46 MWH 本月總購電量: 47.92 MWH 2026/03/01~2026/03/31 <b>18,964.80</b> MWH	
		純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	灰渣處理量統計	底渣搬出量: 5,770.65 公噸 飛灰搬出量: 487.51 公噸 反應生成物搬出量: 592.76 公噸	
	2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
	3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五
	4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六
	5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七
	6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八
	7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告