

運轉期間：2026/05/01~2026/05/31

項次	項目	主要報告內容	備註
1	運轉紀錄	三重區 垃圾進廠量: 5,541.45 公噸	詳附件一
	垃圾進廠量統計	泰山區 垃圾進廠量: 897.06 公噸	
	木質廢棄物共 2243.58 公噸	中和區 垃圾進廠量: 2,368.58 公噸	
	金紙共 16.82 公噸	八里區 垃圾進廠量: 548.95 公噸	
	甲方專案進廠量	五股區 垃圾進廠量: 1,046.96 公噸	
	環保局水肥篩渣共 2.42 公噸	蘆洲區 垃圾進廠量: 2,200.41 公噸	
	病樹銷毀共 2.40 公噸	板橋區 垃圾進廠量: 4,761.78 公噸	
	資收物變賣雜質(局車)共 82.57 公噸	林口區 垃圾進廠量: 1,346.29 公噸	
	綜合類資收物變賣(外車)共 300.88 公噸	新莊區 垃圾進廠量: 3,485.67 公噸	
	區隊廚餘共 735.90 公噸	淡水區 垃圾進廠量: 1,914.11 公噸	
	軍方廢棄物銷毀共 10.14 公噸	土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
	打包垃圾回運共 1728.00 公噸	瑞芳區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		永和區 垃圾進廠量: 1,200.16 公噸	
		石門區 垃圾進廠量: 81.44 公噸	
		三芝區 垃圾進廠量: 316.07 公噸	
		萬里區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
		汐止區 垃圾進廠量: 1,604.45 公噸	
		貢寮區 垃圾進廠量: 0.00 公噸	
	鶯歌區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	三峽區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	樹林區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	石碇區 垃圾進廠量: 0.00 公噸		
	甲方專案進廠量: 398.41 公噸		
	甲方交付垃圾進廠量: 30,708.09 公噸		
	本年度累計甲方交付量: 139,462.64 公噸		
	乙方自收 垃圾進廠量: 8,067.37 公噸		
	本年度累計乙方自收量: 36,809.99 公噸		
	本月 垃圾進廠總量: 38,775.46 公噸		
	本月未燃物搬回進廠總量: 77.81 公噸		
	本年度未燃物搬回累計進廠總量: 150.81 公噸		
	一號爐 垃圾處理量: 14,626.43 公噸	詳附件二	
運轉紀錄	二號爐 垃圾處理量: 12,879.72 公噸		
垃圾處理量統計	三號爐 垃圾處理量: 12,982.62 公噸		
	合計垃圾處理量: 40,488.77 公噸		
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 8,264.20 公噸	詳附件一
運轉紀錄	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,575.33 Kcal/kg	詳附件三	
垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	二號爐 垃圾熱值平均值: 2,487.38 Kcal/kg		
	三號爐 垃圾熱值平均值: 2,474.24 Kcal/kg		
	本月蒸汽總產生量: 132,473.04 公噸		
發電量	本月總發電量: 21,525.74 MWH		
售電量	本月總售電量: 18,208.26 MWH		
台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,317.48 MWH		
	本月總購電量: 0.00 MWH		
	2026/05/01~2026/05/31 18,244.80 MWH		
	純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件三	
	廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
灰渣處理量統計	底渣搬出量: 4,373.31 公噸		
	飛灰搬出量: 422.64 公噸	詳附件四	
	反應生成物搬出量: 519.15 公噸		
2 設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
3 廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五	
4 設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六	
	潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
5 採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七	
	灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
6 緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	詳附件八	
7 參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九	

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告